

Crepa in una delle sfere di Ponte di Mezzo

Author : Redazione

Date : 13 maggio 2014



Si è aperta una crepa in una della quattro sfere che ornano il Ponte di Mezzo. A causare la fessurazione del marmo un mix di infiltrazioni di acqua, ruggine ed esposizione alle intemperie. Per verificare le condizioni e la causa della crepa ieri un sopralluogo dell'architetto Marco Guerrazzi, che ha verificato che a determinare queste condizioni è stata un'apertura sulla sommità della sfera in cui era inserito un tubo di ferro e in cui ristagnava l'acqua.

L'area per ora è transennata. Mercoledì verranno montati i ponteggi e dalla prossima settimana si procederà all'intervento di consolidamento che durerà circa una settimana.

I tecnici hanno controllato anche le altre sfere decorative, tutte presentano un'apertura sulla sommità, ma è sigillata.